



STÁVAJÍCÍ STAV ŠTUKOVÉ VÝZDOBY OKEN V 2.NP

Stávající štuková plastická výzdoba oken v 2.NP, včetně šambrán, suprafenestrální výzdoby i říms pochází zhruba ze začátku 21. století kdy fasáda radnice prošla celkovou rekonstrukcí. Tehdy byly odstraněny všechny plastické prvky, které byly nahrazeny novými. Poměr, plasticita a provedení těchto nových prvků je neadekvátní k stavbě a nepůsobí harmonicky.

STÁVAJÍCÍ STAV OKEN

Veškerá okna radnice jsou dnes novodobá, nepocházejí z doby výstavby a jsou patrné až z období po druhé světové válce. O tom svědčí i novodobé kování. Z dostupných historických fotografií je patrné, že původní okna spřed roku 1884, kdy bylo přestavěno přízemí a zazděno podloubí, byla kastlová s šestitabulkovým členěním. Stávající okna v 2. NP jsou špaletová, z exteriéru s třítabulkovým členěním. Všechny okna v 1. NP a 2. NP jsou v nevyhovujícím stavu, proto navrhuje jejich výměnu. Okna v podkrovi budou pouze repasována.

STÁVAJÍCÍ STAV SOKLU

Stávající kamenný sokl pochází pravděpodobně někdy ze začátku 21. století. Z nutnosti vzniku nových revizních dvířek na elektřinu, plyn a jiné, do něj bylo vyřezáno několik nových otvorů, které nebyly nijak zapraveny. Sokl také není nijak plasticky členěn pod bosáží tak, jako tomu bylo u předchozích verzí. Technický stav soklu je mimo jiné již nevyhovující, a podepsal se na něm zub času. Navrhujeme vyměnit stávající sokl a nahradit ho novým, s návazností na původní historické plastické členění, se zachováním všech nutných technických dvířek, které budou skryté v kameni.

STÁVAJÍCÍ STAV OMÍTKY A BAREVNOSTI FASÁDY

Stávající barevné řešení fasády nelichotí fasádě. Barevné odstíny a barevný akcent plastických prvků není ideální. Přesná barevná škála by měla být určena po vykonání stratigrafického průzkumu. Stav plastických prvků na fasádě je nevyhovující. Kordonová římsa se z levé části rozpadá. Omítka na bosáží se odlupuje a jsou vidět známky poškození.

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE

Stávající vstupní dveře jsou natřené na tmavě hnědou barvu, která ještě více ztmavuje již tak tmavý ustoupený vstup do budovy. V pravém křídle chybí dvě vitráže, které jsou nahrazeny obyčejným sklem. Také nápis, který je umístěn ve vitráži nad vstupem není dobře čitelný.

LEGENDA BAREVNOSTI

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce

LEGENDA ZNAČENÍ

- stávající okna výměna
- stávající kamenný sokl výměna
- stávající okna a dveře repase

LEGENDA PRVKŮ

- stávající kamenný sokl
- stávající špaletová okna, 3- tabulková
- stávající štuková výzdoba
- stávající omítka
- stávající špaletové okna domu č.p.6
- stávající špaletové okna domu, 6- tabulková

VÝKRES:

STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.2

PROJEKT:

Rekonstrukce fasády
MÚ Valašské Meziříčí

INVESTOR:

Město Valašské Meziříčí

STUPEŇ:

MĚŘÍTKO:

1:50

FORMÁT:

A2 (420 x 594 mm)

DATUM:

18.12. 2024

PROJEKTANT:

Ing. arch. Barbora Císařová
bara@holkyradyarchitekturu.cz
+420 605 298 989

Ing. arch. Kristýna Sirová
kristyna@holkyradyarchitekturu.cz
+420 605 819 777

HRA