



POHLED JIŽNÍ




POHLED VÝCHODNÍ



POHLED SEVERNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



LEGENDA STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- 1a FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 MM PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 1034 "PASTELOVÉ ŽLUTÁ – SVĚTLÁ" – HLAVNÍ PLOCHY
- 1b FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 MM PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 1034 "PASTELOVÉ ŽLUTÁ – TMAVÁ" – AKCENTOVANÉ PLOCHY (PATROVÉ, PODSTŘEŠNÍ ŘÍMSY, LEZENOVÉ SLOUPKY, OKENNÍ ŠAMBRÁNY) INDEX ODRAZIVOSTI SVĚTLA VĚTŠÍ NEŽ 35
- 1c FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 MM PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 1033 "SYTÁ JŘINKOVÉ ŽLUTÁ" – HLAVNÍ PLOCHY
- 1d FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 MM PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 6024 "BEŽOVHĚDÁ – TMAVÁ" – AKCENTOVANÉ PLOCHY INDEX ODRAZIVOSTI SVĚTLA VĚTŠÍ NEŽ 35
- 1e FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 MM PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 1033 "SYTÁ JŘINKOVÉ ŽLUTÁ" – AKCENTOVANÉ PLOCHY INDEX ODRAZIVOSTI SVĚTLA VĚTŠÍ NEŽ 35
- 1f FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 MM PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 2009 "SYTÁ DOPRAVNÍ ORANŽOVÁ" – AKCENTOVANÉ PLOCHY INDEX ODRAZIVOSTI SVĚTLA VĚTŠÍ NEŽ 35
- 1g FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 MM PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 2009 "SYTÁ DOPRAVNÍ ORANŽOVÁ" – AKCENTOVANÉ PLOCHY INDEX ODRAZIVOSTI SVĚTLA VĚTŠÍ NEŽ 35
- 1h FASÁDNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 MM PROBARVENÁ, POPŘ. OPATŘENÁ FASÁDNÍ BARVOU – BAREVNÝ ODSTÍN VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 6021 "STŘEDNĚ ZELENÁ – SVĚTLÁ" – HLAVNÍ PLOCHY
- 2a MOZAIKOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,8 MM – VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 1034 "PASTELOVÉ ŽLUTÁ – TMAVÁ"
- 2b MOZAIKOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,8 MM – VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 8024 "BEŽOVHĚDÁ – TMAVÁ"
- 2c MOZAIKOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,8 MM – VYCHÁZEJÍCÍ Z ODSTĚNU RAL 6021 "STŘEDNĚ ZELENÁ – TMAVÁ"
- 3 OKNA PLASTOVÁ, VSTUPNÍ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ – BARVA BÍLÁ
- 4a STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ DŘÁŽKOVÁ – NOVÝ NATĚR – BAREVNÝ ODSTÍN RAL 3011
- 4b STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ DŘÁŽKOVÁ – NOVÝ NATĚR – BAREVNÝ ODSTÍN RAL 8024
- 4c STŘEŠNÍ KRYTINA Z mPVC
- 5a KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – POZINK, PLECH – NOVÝ NATĚR – ODSTÍN ODPOVÍDAJÍCÍ BARVĚ KRYTINY DANÉ ČÁSTI OBJEKTU
- 5b KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (OPLECHOVÁNÍ PODOKENNÍKŮ, ŘÍMS, STŘÍŠEK NAD VSTUPY, STŘEŠNÍ SVODY A POD.) – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH V ODSTĚNU BARVY KRYTINY ODPOVÍDAJÍCÍ DANÉ ČÁSTI OBJEKTU
- 6 ZÁMEČNÍCKÉ VÝROBKY OPATŘIT NOVÝM NATĚREM BAREVNÝ ODSTÍN PŘÍPADOUIT BARVĚ FASÁDY, MŘÍŽE V OKNECH BARVA BÍLÁ

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁZENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVĚ
- VEŠKERÉ DVEŘE, OKNA, PARAPETY ATD. BUDOU CHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍMI
- PŘI BOURÁNÍ ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT SHORA DOLŮ ZA DOORŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ
- BEZPEČNOSTI PRÁCE A POSTUPOVAT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA PONECHANÝCH KONSTRUKCÍ
- DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI PROVÁZENÍ BOURACÍCH PRACÍ
- PŘI REALIZACI POŽADUJE PROJEKTANT PROVĚŘOVAT SONDY PRO ZJIŠTĚNÍ STAVU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- PRŮŘAZY A DŘÁŽKY PRO NOVÉ ROZVODY SÍTI KORIGOVAT S VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- NOVÉ PŘÍČKY ZAKLADAT AŽ NA NOSNÝCH STŘOPNÍCH KONSTRUKCÍCH
- ZAZDŮVKY A DOZDŮVKY PROVĚST Z OHNĚ PLAVÝCH PALENÝCH NA MALTU CEMENTOVOU MC10,0
- STÁVAJÍCÍ VRSTVY PODLAHY ODSTRANIT, POVRCH SROVNAT, OČISTIT
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH MUSÍ BÝT PODLAŽÍ ODOJENO OD VEŠKERÝCH ENERGIÍ

POPIS BOURACÍCH PRACÍ :


- 12 DEMONTÁŽ PROSTUPU DO STĚNY/PODLAHY/STŘOPU PRO VZT

DALŠÍ PRÁCE

- VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ VE ZDIVU – DODRŽET ZÁSADY PODCHYCOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZDIVA
- OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE PROVĚST DLE VÝKRESOVÉHO PODKLADU

PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA TO, ŽE VZHEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, PŘI KTERÉ NIKDY NEJSOU ZNÁMY VŠECHNY PODROBNOSTI O KONSTRUKCÍCH A POMĚRECH V ZAKRYTÝCH ČI JINAK NEPŘÍSTUPNÝCH ČÁSTECH OBJEKTU, MŮŽE V TĚTO SOUVISLOSTI DOJÍT K NEPŘEDPOKLADÁNYM UDÁLOSTEM, KTERÉ VE SVĚM DŮSLEDKU MOHOU VEST K MODIFIKACI NAVRŽENÝCH KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍ, JEŽ MOHOU MÍT DOPAD NA CELKOVOU CENU PROVEDENÉHO DÍLA.

SITUAČNÍ SCHÉMA



LEGENDA

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- REŠENÁ ČÁST PD

±0,000 = úroveň podlaží 1.NP

POKUD PŘI BOURÁNÍ PŘÍČEK BUDE NALEZEN VE VRCHOLU PŘÍČKY VĚNEC, KONTAKTOVAT PROJEKTANTA/STATIKA !!! + ŘEŠENÍ PŘEKLADŮ S POSTUPEM PRÁCE A VÝKAZEM MATERIÁLU VIZ ČÁST D1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST

Objednatel / Client:		bp BP projekt s.r.o.	
Město Valašské Meziříčí		Havlíkova 234 / 757 01 Valašské Meziříčí	
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		tel: 757 793 811, fax: 757 813 334	
Adresa / Project:		Měřítko / Scale:	
DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP		1:100	
Drobný / Content:		Výpracovník / Designer:	
		Zed. projektant / Designer:	
Problema / Specialization:		Kontrola / Checked by:	
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		Kontrola projektant / Project manager:	
Název výkresu / Plan name:		Datum / Date:	
Pohledy		07/2023	
Bourací práce		Stupeň / Doc type:	
DPS		Archivní číslo / Document No:	
14xA4		23207-10/17	
Revize / Revision:		R0	