

## Podmínky pro práce v ochranném pásmu horkovodních rozvodů.

Příloha k vyjádření č.j. 172/2018 ze dne 14. 11. 2018

Ke stavbě: „**Regenerace panelového sídliště Vyhlídka – V. etapa, lokalita ulic Havlíčkova a Zd. Fibicha**“

Práce v ochranném pásmu horkovodního zařízení:

Podle zák. č. 458/ 2000 sb., § 87 je šířka ochranných pásem vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie, ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m. U výměňkových stanic určených ke změně parametrů teplotnosné látky, které jsou umístěny v samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými v rovině vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic.

Práce musí být předem projednány s provozovatelem, který stanoví podmínky pro tyto práce:

1. Pracovníci provádějící jakékoliv práce v ochranném pásmu horkovodního zařízení musí být s uvedenými předpisy a podmínkami prokazatelně seznámeni.
2. Dozor provozovatele má právo zastavit veškeré práce v případě zjištění, že nejsou dodrženy platné předpisy a podmínky stanovené pro tyto práce a okamžitě zastavit veškeré práce v ochranném pásmu, zjistí-li okolnosti ohrožující bezpečnost horkovodního zařízení nebo dodávku tepelné energie.
3. Práce v ochranném pásmu musí být ze strany provádějící organizace řízeny odpovědným pracovníkem a kontrolovány odborným technickým dozorem
4. Po dobu provádění prací nesmí být poškozováno horkovodní zařízení včetně zařízení souvisejících s dodávkou tepelné energie – sekční uzávěry a sdělovací kabely. Odkryté části horkovodního zařízení musí být řádně zabezpečeny proti jakémukoliv poškození, a to i třetí osobou (mechanické, tepelné, chemické atd.)
5. V ochranném pásmu horkovodního zařízení je bez zvláštního povolení přísně zakázáno používání otevřeného ohně.
6. Manipulace s armaturami na horkovodním rozvodu je přísně zakázána.
7. Pohyb všech vozidel se musí dít mimo osu horkovodu, příčné přejíždění je dovoleno jen v místě zpevněném silničními panely.
8. Pro vlastní práce platí rovněž obecně platná legislativa týkající se bezpečnosti práce včetně vlastních předpisů provádějícího subjektu.
9. Při všech pracích jsou pracovníci povinni používat vhodné nářadí a nástroje, dodržovat sjednané podmínky a schválené technologické postupy. Pracovníci jsou rovněž povinni poslechnout pokyny dozoru provozovatele.
10. Po ukončení prací musí být celé pracoviště uvedeno do původního stavu a není-li to s ohledem na povahu provedených prací možné, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání nemovitosti.
11. Každé poškození horkovodního zařízení nebo sdělovacích kabelů musí být neprodleně ohlášeno provozovateli.

## ZEMNÍ PRÁCE

12. Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit polohu horkovodního zařízení v potřebném úseku (toto vytyčení je možné objednat u provozovatele horkovodu nejméně 15 dnů předem) a zajistit vyznačení polohy podzemního horkovodního zařízení přímo na staveništi. S tímto prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
13. Přesnou hloubku uložení dotčeného horkovodního zařízení (horkovod, komunikační a signalizační vodiče) je nutno ověřit ručním výkopem kontrolních sond.
14. V místě křížení s horkovodním zařízením se nesmí provádět žádné protlaky.
15. Ve vzdálenosti do 1,5 m od vytyčené trasy horkovodního potrubí a kabelového vedení provádět zemní práce zásadně ručním způsobem, nepoužívat mechanizačních prostředků.
16. U zemních prací ve vzdálenosti větší jak 1,5 m od horkovodu při použití mechanizačních prostředků je nutno provádět výkopové práce zásadně pouze směrem od horkovodu, nikoliv obráceně.
17. Před provedením záhozu potrubí, kabelů nebo chrániček je nutno pod ním zhutnit zeminu. Obnažené potrubí, kabely a chráničky musí být chráněny podsypem a obsypem písku dle TBG 73 6006 (ve výšce 30–40 cm nad potrubím). Celkové krytí nad horkovodním rozvodem musí být minimálně 70 cm. Je nutno vyzvat provozovatele ke kontrole izolace potrubí, signalizačních a komunikačních kabelů včetně chrániček odkrytých výkopem v místě křížení nebo před zahrnutím výkopu v ochranném pásmu horkovodu. Místo bude fotograficky zdokumentováno a o stavu provedených prací bude učiněn zápis do protokolu jako o kontrole před záhozem.
18. Zához mechanizačními prostředky musí být prováděn tak, aby nedošlo k poškození povrchu horkovodního rozvodu a sdělovacích kabelů. Mechanizační prostředky musí stát vždy mimo prostor nad horkovodem.
19. Škody vzniklé na horkovodním zařízení v souvislosti s nedodržením výše uvedených podmínek budou v plné výši hrazeny žadatelem prací nebo provádějící organizací.

  
VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ, s.r.o.  
Masova 373/29  
757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ  
*J. Gába*

Ing. Josef Gába v.r.  
jednatel