

Požárně bezpečnostní řešení

Název stavby: Zateplení objektu bývalé školy v Podlesí,
Valašské Meziříčí

Místo: k.ú. Křivé, parc.č. 595, 596, 1388/4, 597/2

Investor: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Datum: 2023-07-22

Účel dokumentace: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ
STAVBY

Projektant: Josef Galetka, Ing. Josef Galetka,
Hošťálková 542, 756 22 Hošťálková
ČKAIT: 1301805

Vypracoval: Dušan Vaněk - autorizovaný technik pro PBS
ČKAIT: 1301457



1. Popis stavby a technické údaje:

Předmětem tohoto posouzení je projektová dokumentace, která řeší zateplení objektu bývalé školy ve Valašském Meziříčí, místní části Podlesí, č.p. 457 v k. ú. Křivé. Objekt je ve vlastnictví investora.

Jedná se o soubor vzájemně propojených objektů tří původních pavilonů a tělocvičny. Pavilon A je s pavily B a C propojen spojovacím krčkem. Z pavilonů B a C se dá přes krytu zpevněnou plochu dostat do objektu tělocvičny.

Pavilon A je využíván jako kulturní dům, jde o jednopodlažní, nepodsklepenou stavbu obdélníkového půdorysného tvaru o půdorysných rozměrech 21,2 x 13,1 m zastřešenou plochou střechou. Podél severovýchodní strany je k němu provedena přístavba sociálního zařízení obdélníkového půdorysného tvaru o půdorysných rozměrech 1,75 x 6,05 m zastřešená plochou střechou. Kromě sociálního zařízení přiléhá k severovýchodní straně kulturního domu také prostor zádveří o půdorysných rozměrech šířky 2,25 m, který na severozápadní straně navazuje na spojovací krček a je zastřešen spolu s krčkem jednou střešní rovinou ploché střechy. Na jihovýchodní straně kulturního domu se nachází nezastřešená terasa o půdorysných rozměrech 9,63 x 2,13 m. Střecha objektu má přesah, který v úrovni přízemí kryje okapový chodník, na severozápadní straně částečně také podestu přístupového schodiště.

Objekt má stěnový nosný systém, část obvodových stěn je zděná z plynosilikátových tvárníc tl. 370 mm, část je zděná z voštinových cihel tl. 240 mm a na jihovýchodní a severozápadní straně jsou obvodové zdi tvořeny dřevopanely tl. 120 mm ve skladbě směrem od interiéru: lignátová deska tl. 6 mm, dřevěná prkna tl. 20 mm, skelná vata tl. 60 mm mezi trámkami, lignátová deska tl. 6 mm, dřevěná prkna tl. 20 mm a lignátová deska tl. 6 mm.

Nosná konstrukce stropu nad 1NP kulturního domu je tvořena nosnou konstrukcí střechy, tj. plnostěnnými dřevěnými vazníky opatřenými podbitím a základem z dřevěných prken tl. 25 mm a podhledem z lignátových desek tl. 6 mm na dřevěném roštu s vloženou vrstvou tepelné izolace ze skelné vaty tl. 120 mm. Strop nad přístavbou sociálního zařízení a zádveřím je tvořen nosnou konstrukcí střechy, tj. železobetonovou deskou tl. 100 mm.

Střechy jsou ploché jednoplášťové s krytinou z asfaltových pásů.

Spojovací krček je jednopodlažní, nepodsklepený obdélníkového půdorysného tvaru o půdorysných rozměrech 27,65 x 2,4 m. Z pavilonu A se do spojovacího krčku dá dostat přes zádveří, dále pokračuje krček mezi pavily B a C, které jsou z něj přímo přístupné, až ke kryté zpevněné ploše mezi pavily B, C a tělocvičnou.

Spojovací krček má skeletovou nosnou konstrukci z ocelových jeklů 60/100 mm, severovýchodní obvodová stěna je zděná z voštinových cihel tl. 240 mm, jihozápadní obvodová stěna je prosklená. Střecha krčku je plochá s železobetonovou nosnou konstrukcí tl. 100 mm tvořící zároveň strop nad 1NP, střešní krytina je z asfaltových pásů.

Pavilon B je využíván jako základna skautského oddílu, jde o jednopodlažní nepodsklepenou budovu obdélníkového půdorysného tvaru o půdorysných rozměrech 21,2 x 13,1 m zastřešenou plochou střechou. Na jihovýchodní straně objektu se nachází nezastřešená terasa o půdorysných rozměrech 9,63 x 2,53 m. Severovýchodní stranou přiléhá pavilon B ke spojovacímu krčku a na severozápadní straně navazuje na krytu zpevněnou plochu pro přístup do tělocvičny. Střecha objektu má přesah, který v úrovni přízemí kryje okapový chodník.

Pavilon B má stěnový nosný systém, část obvodových stěn je zděná z plynosilikátových tvárníc tl. 370 mm, část je zděná z voštinových cihel tl. 240 mm a na jihovýchodní a severozápadní straně jsou obvodové zdi tvořeny dřevopanely tl. 120 mm ve skladbě směrem od interiéru: lignátová deska tl. 6 mm, dřevěná prkna tl. 20 mm, skelná vata tl. 60 mm mezi trámkami, lignátová deska tl. 6 mm, dřevěná prkna tl. 20 mm a lignátová deska tl. 6 mm.

Nosná konstrukce stropu nad 1NP pavilonu B je tvořena nosnou konstrukcí střechy, tj. plnostěnnými dřevěnými vazníky opatřenými podbitím a záklopem z dřevěných prken tl. 25 mm a podhledem z lignátových desek tl. 6 mm na dřevěném roštu s vloženou vrstvou tepelné izolace ze skelné vaty tl. 120 mm.

Střecha je plochá jednoplášťová s krytinou z asfaltových pásů.

Pavilon C slouží jako kuchyň a sklady soukromé společnosti zajišťující přípravu a rozvoz pokrmů. Budova je jednopodlažní nepodsklepená, obdélníkového půdorysného tvaru o půdorysných rozměrech 16,3 x 14,25 m zastřešenou plochou střechou. Jihovýchodní stranou přiléhá k spojovacímu krčku a západním rohem ke kryté zpevněné ploše pro přístup k tělocvičně. Střecha objektu má přesah, který v úrovni přízemí kryje okapový chodník.

Pavilon C má stěnový nosný systém, část obvodových stěn je zděná z plynosilikátových tvárníc tl. 370 mm, část je zděná z voštinových cihel tl. 240 mm a na jihovýchodní a severozápadní straně jsou obvodové zdi tvořeny dřevopanely tl. 120 mm ve skladbě směrem od interiéru: lignátová deska tl. 6 mm, dřevěná prkna tl. 20 mm, skelná vata tl. 60 mm mezi trámkami, lignátová deska tl. 6 mm, dřevěná prkna tl. 20 mm a lignátová deska tl. 6 mm.

Nosná konstrukce stropu nad 1NP pavilonu C je tvořena nosnou konstrukcí střechy, tj. plnostěnnými dřevěnými vazníky opatřenými podbitím a záklopem z dřevěných prken tl. 25 mm a podhledem z lignátových desek tl. 6 mm na dřevěném roštu s vloženou vrstvou tepelné izolace ze skelné vaty tl. 120 mm.

Střecha je plochá jednoplášťová s krytinou z asfaltových pásů.

Tělocvična má jedno výškově ustoupené podlaží, je částečně podsklepená obdélníkového půdorysného tvaru o půdorysných rozměrech cca 6 x 13,5 m zastřešená plochou střechou. Jihovýchodní stěnou přiléhá ke kryté zpevněné ploše mezi tělocvičnou a pavily B a C.

Tělocvična má stěnový nosný systém, část obvodových stěn je zděná z plynosilikátových tvárníc tl. 370 mm, část je zděná z voštinových cihel tl. 240 mm.

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými panely.

Stropní konstrukce nad 1NP tvoří zároveň nosnou konstrukci ploché jednoplášťové střechy. Střecha je opatřena izolací z polystyrenu a krytinou z asfaltových pásů.

Krytá zpevněná plocha mezi tělocvičnou a pavily B a C má půdorysný tvar písmene L kolem západního rohu pavilonu C, maximální půdorysné rozměry jsou 10,45 x 13,41 m.

Nosná konstrukce je skeletová, tvořená ocelovými sloupy provedenými jako svařence 2 x U180 do krabice a průvlaky provedenými jako svařence 2 x U200 do krabice. Na průvlaky je provedena konstrukce krovu ploché střechy a střešního souvrství.

V rámci zateplení budovy bude prosklená stěna spojovacího krčku vybourána a nahrazena novou obvodovou zdí z pórabetonových tvárníc tl. 250 mm, do které budou osazena nová okna a dvoukřídlé vstupní dveře.

Stávající okna v kulturním domě, budou zachována, venkovní parapety budou vyměněny za nové, luxfery v přístavbě sociálního zařízení v pavilonu A budou vyměněny za okno stejných rozměrů, v pavilonu A budou při zachování velikosti otvorů vyměněny dveře do zádveří, do sociálního zařízení a vstupní dveře na severozápadní straně objektu včetně zárubní. V pavilonu B budou zachovány stávající výplně otvorů v obvodových stěnách, pouze parapety budou vyměněny za nové. V pavilonu C budou při zachování velikosti otvoru vyměněny dvoukřídlé vstupní dveře na severovýchodní straně včetně zárubní. Ostatní výplně otvorů v obvodových stěnách pavilonu C budou zachovány, jen venkovní parapety okenních otvorů budou vyměněny za nové. V tělocvičně budou výplně otvorů v obvodových stěnách vyměněny včetně parapetů u okenních otvorů a zárubní u dveřních. Velikosti otvorů budou zachovány.

Z obvodových konstrukcí tvořených dřevopanely bude z exteriéru demontována vnější lignátová deska a nahrazena CETRIS deskami tl. min. 14 mm. Následně budou veškeré obvodové konstrukce zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem z šedého polystyrenu tl. 180 mm, v úrovni soklu pak izolací z EPS PERIMETR (alt. XPS) tl. 140 mm.

Ostění a nadpraží otvorů bude zatepleno izolací z šedého EPS tl. 30 mm a parapety izolací z XPS tl. 30 - 40 mm.

Střešní souvrství kulturního domu, pavilonu B i pavilonu C bude demontováno až po prkenný záklop dřevěných vazníků, který bude zachován a nově na něj bude kotvena vrstva z OSB desek tl. 15 mm, parozábrana, tepelná izolace z EPS tl. 2x100 mm a střešní fólie z PVC P.

U spojovacího krčku, zádveří a přístavby sociálního zařízení v pavilonu A bude ze střešního souvrství ponechána pouze nosná železobetonová deska, která bude nově shora opatřena izolací z EPS ve spádu tl. 40 – 90 mm a střešní fólií z PVC P, zdola bude zateplena izolací z minerální vaty tl. 200 mm a opatřena sádrokartonovým podhledem na systémovém roštu.

V tělocvičně bude ze střešní konstrukce ponechána pouze nosná konstrukce z železobetonových panelů, na kterou bude provedena nová parozábrana, tepelná izolace z EPS ve spádu a jako hydroizolace bude použita střešní fólie.

Nad krytou zpevněnou plochou bude provedena výměna střešního pláště v totožném systému, bez tepelné izolace.

U spojovacího krčku, v místě nových vstupních dveří, bude vybudováno nové ocelové schodiště, včetně zábradlí.

Ocelové konstrukce spojovacího krčku budou opatřeny novým nátěrem.

Dále bude potřeba v rámci prací provést demontáž a montáž dešťových svodů, hromosvodu, elektroinstalací na fasádě, krycí plechové skříně PB lahví včetně měděného potrubí rozvodů plynu po fasádě, odřezání stávajících zábradlí v délce 0,5 m a jejich zpětné přivaření včetně obroušení a nových nátěrů, obroušení nátěrů dvířek el. rozvaděčů a nové natření. Dále také demontáž vodorovného a svislého palubkového obložení přesahů střech a obroušení a nový nátěr palubkového podhledu v prostoru kryté zpevněné plochy mezi tělocvičnou a pavily B a C.

2. Posouzení dle vyhl. č. 460/2021 Sb.:

Dle § 7 se jedná o stavbu kategorie II T2.

Podle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor v tomto případě vykonává a HZS vydává vyjádření.

3. Posouzení z hlediska požární bezpečnosti staveb:

Při řešení požární bezpečnosti stavby bylo postupováno dle současných platných norem a předpisů týkajících se požární bezpečnosti staveb a to zejména:

Normy:

ČSN 73 0802 - PBS – Nevýrobní objekty /06-2009 + Z1.02-2013 + Z2.07-2015/, 02/2020
ČSN 73 0810 - PBS – Společná ustanovení /07-2016/, 02/2020
ČSN 73 0818 - PBS – Obsazení objektů osobami /07-1997/
ČSN 73 0821 ed. 2 - PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí /06-2007/
ČSN 73 0834 - PBS – Změny staveb /04-2011/
ČSN 73 0872 - PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením /02-1996/
ČSN 73 0873 - PBS – Zásobování požární vodou /07-2003/
ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení /01-1998/
ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb /07-1997/
ČSN 01 8013 - Požární tabulky /04-1965 + Z1.05-1966 + Z2.10-1995/

Zákony a vyhlášky:

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů .
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů .
Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MV č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška MV č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ Technické listy výrobců zdících materiálů

Projektové a ostatní podklady:

Projektová dokumentace stavby – vypracovaná Ing. Josefem Galetkou z 05/2023.

Požární výška objektu hu: 0,0 m

Zastavěná plocha objektu: $336,5 + 236,7 + 200,4 + 684 + 132,1 = 1589,7 \text{ m}^2$

Dle ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby sk. I.

Nedochází ke zvýšení požárního zatížení v objektu a ke vzniku místnosti o ploše větší jak 100 m^2 .

Dle čl. 3.1 – se jedná o změnu stavby sk. I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.

U posuzovaného objektu nedochází ke změně užívání objektu ve smyslu čl. 3.2, ČSN 73 0834.

Nedochází zde ke:

a) zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů zvýšením součinu **pn * an * c** o více než 15 kg.m^{-2} . Účel objektu se nemění, Pn zůstává stejně.

V posuzovaném objektu se nezvyšuje součin pn * an * c o více jak 15 kg.m^{-2} .

b) zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započítatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu

Počet osob se v objektu nezvyšuje.

c) zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kteroukoliv únikové cestě z objektu.

Počet těchto osob se v posuzovaném objektu v rámci prováděných stavebních úprav nezvyšuje.

d) záměně věcně příslušné projektové normy

Účel objektu se ve smyslu této ČSN nemění a nedochází k záměně normy.

e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním úpravám

V posuzovaném objektu nejsou prováděny žádné takové podstatné stavební úpravy, při kterých by se objekt měnil nástavbou, vestavbou nebo přístavbou.

Dle čl. 3.3 - u změn staveb sk.I nedochází ke změně užívání objektu nebo provozu a jejich předmětem je:

- a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých prvků stavebních konstrukcí – v rámci prováděných stavebních úprav a prací není zasahováno do nosných konstrukcí, zajišťujících stabilitu objektu
- b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu; v rámci této akce nejsou prováděny tyto stavební úpravy.
- c) dodatečné vnější tepelné izolace - objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z polystyrenu.

Objekt má výšku $h = 0,0 \text{ m}$ (to je méně než 12 m).

Dle čl. 3.1.3. ČSN 73 0810 bude zateplení řešeno následovně:

Zateplení obvodových stěn bude provedeno tepelnou izolací z EPS tl. 180 mm. Soklová část bude zateplena tepelnou izolací z XPS tl. 140 mm.

Požadavky článku 3.1.3.2:

- a) Ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň B;
- b) Tepelněizolační materiál sestavy musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň „E“. Pokud je založení zateplení nad terénem je nutno v úrovni založení aplikovat požadavky čl. 3.1.3.3 – bod a1) nebo b) – bude splněno - Zateplení obvodových stěn bude provedeno tepelnou izolací z EPS tl. 180 mm, zateplení soklové části bude provedeno tepelnou izolací XPS tl. 140 mm. Zateplení bude založeno pod terénem, avšak založení nadzemní části zateplení musí splňovat požadavky článku 3.1.3.3 ČSN 730810 požární bezpečnost staveb – společná ustanovení z r. 2016. Založení bude opatřeno vrstvou stěrkového tmelu + penetračního nátěru+ omítky, v celkovém souvrství tl. 6 - 7 mm (viz příloha E obr. E3 ČSN 73 0810) – není tedy nutno v této části objektu provádět pruh z materiálů třídy reakce na oheň A1, či A2.
- c) Ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu $i_s = 0 \text{ mm} \cdot \text{min}^{-1}$
- d) Ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí.

Tyto požadavky budou splněny a při kolaudaci budou doloženy příslušné ATESTY.

Dle ČSN 73 0831 čl. 5.2.5 musí být na zateplení objektů posuzovaných podle ČSN 73 0831 použit zateplovací systém třídy reakce na oheň A1, či A2.

Skutečnost: V prostorách tzv. „kulturního domu“ v objektu „A“ bude dle ČSN 73 0818 128 osob. To je méně než 250 osob, tudíž se nejedná o shromažďovací prostor dle příl. A ČSN 73 0831. Na zateplení tedy může být použit navržený systém z polystyrénu.

Některé vstupní dveře budou vyměněny za nové plastové stejného rozměru – tuto problematiku není nutno z hlediska PBS dále posuzovat.

d) různé stavební úpravy stávajících budov skupiny OB1 podle ČSN 73 0833, aniž by šlo o zvětšení zastavěné plochy, nebo zvýšení požární výšky budovy OB1; stavební úpravy mohou být i u budov OB2 jako např. přístavba před vstupem do budovy na ochranu před deštěm a jde-li o prostor bez požárního rizika apod.;

V posuzovaných objektech nejsou prováděny žádné z těchto úprav – nejedná se o objekty sk. OB.

e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení – v posuzovaném objektu se technologické zařízení nevyskytuje.

f) změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech a ve výrobních objektech se skupinou výrob a provozů 4 až 7 - místnosti o podlahové ploše větší než 100 m², prostor s podlahovou plochou větší než 100 m² však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího.

V posuzovaném objektu nedochází v rámci prováděných prací k žádným novým dispozičním úpravám a nově zde proto nevznikají místnosti s podlahovou plochou větší než 100 m².

Posuzovaná změna stavby nevyžaduje další opatření, jelikož jsou splněny požadavky kap. 4:

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraňujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

Dochází k výměně vnějšího opláštění obvodových stěn – namísto stávajících desek z LIGNÁTU zde budou namontovány desky CETRIS v tl. min. 14 mm (třída reakce na oheň A1, či A2).

Požární odolnost stavebních konstrukcí není snížena.

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0856) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě CHÚC nebo ČCHÚC (které nahrazují CHÚC) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Nedochází zde ke změně třídy reakce na oheň stavebních hmot.

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost.

Využití celého posuzovaného objektu se ve smyslu této ČSN nemění, požární zatížení se nezvětšuje a odstupové vzdálenosti se nemění nebo jsou menší.

Na zateplení bude použit fasádní zateplovací systém a nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch.

Fasáda bude zateplena pěnovým polystyrenem tl. 180 mm, není tedy nutno posuzovat dle čl. 3.3.1 ČSN 73 0810 množství uvolněného tepla z 1 m² plochy.

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810, čl. 6.2.

V rámci stavebních úprav, se nové prostupy přes nosné požárně dělící stěny nevyskytují.

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na požární úseky je provedeno dle ČSN 73 0872, nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z hořlavých hmot.

V tomto objektu nebude nainstalováno nové VZT potrubí.

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle čl. 6.2, ČSN 73 0810. Takovéto nové prostupy nejsou řešeny.

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita.

h) v posuzovaných prostorách objektu není nutné vytvářet z dotčených místností samostatný požární úsek – podle čl. 3.3.b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto PÚ mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu).

i) v posuzovaných prostorách objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje

Zařízení pro protipožární zásah:

Je v objektu stávající – není nutno tuto problematiku řešit.

Vnější požární voda je zajištěna z venkovních hydrantů, které jsou osazeny na veřejném vodovodu.

Přenosné hasicí přístroje jsou v objektu stávající.

Elektroinstalace a elektrická zařízení:

Případná nová elektroinstalace musí být v provedení odpovídajícím stanoveným vnějším vlivům dle ČSN 33 2000-3 a v návaznosti na ČSN 33 2000-5-51. Při kolaudaci budou předloženy revize elektroinstalací.

Hromosvod:

Hromosvod bude řešen dle ČSN 62 305-1 – 4 a při kolaudaci bude předložena jeho revize.

Příjezdové komunikace:

Do těsné blízkosti objektu vede příjezdová komunikace, která je zpevněná a vyhovuje požadavkům pro příjezd požárních vozidel (dle 13.2.3. ČSN 73 0802).

Zpracovatel:

Bc. Michaela Tvarůžková
Dušan Vaněk – požární specialista.

Dušan Vaněk
požární bezpečnost staveb
Jiráskova 916/B, 755 01 Vsetín
tel.: 571 431 710, 603 499 403
DIČ: CZ6312151967, IČ: 12115321